



Análises à qualidade das águas balneares no Município de Oeiras 2011



| Locais | SMAS | SMAS | ARH | ARH | ARH | ARH | ARH | SMAS | ARH | ARH | ARH |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|
| | 11.04.11 | 09.05.11 | 09.05.11 | 16.05.11 | 23.05.11 | 06.06.11 | 13.06.11 | 13.06.11 | 20.06.11 | | |
| TORRE | | | | | | | | | | | |
| SANTO AMARO I | | | | | | | | | | | |
| SANTO AMARO II (A meio da praia) | | | | | | | | | | | |
| S. Amaro III (Junto ao SAISA) | | | | | | | | | | | |
| PAÇO DE ARCOS | | | | | | | | | | | |
| CAXIAS I | | | | | | | | | | | |
| CAXIAS II | | | | | | | | | | | |
| PESCADORES | | | | | | | | | | | |
| INATEL | | | | | | | | | | | |
| MOTEL | | | | | | | | | | | |
| FONTAÍNHAS | | | | | | | | | | | |
| GOLFINHOS | | | | | | | | | | | |
| MÓNACO | | | | | | | | | | | |
| Cruz Quebrada I | | | | | | | | | | | |
| Cruz Quebrada II | | | | | | | | | | | |
| Algés | | | | | | | | | | | |

 Própria
 Imprópria

 SMAS SMAS de Oeiras e Amadora
 ARH Administração da Região Hidrográfica